

Evaluation of the Solid Waste Landfill Management Process in Al- Bayda City and Studying Methods to Rehabilitation it and mitigate its Negative effects

Gasem A. B. Mohamed^{1*}, Basit M. S. Ahwerish²

¹Department of Environmental Engineering, Academy for Postgraduate Studies, Al-Bayda, Libya

²College of Natural Resources, Omar Al-Mukhtar University, Al-Bayda, Libya

Received: 29 January 2025/ Accepted: 26 April 2025

DOI: <https://doi.org/10.58309/3hj8dg33>

Keywords:

landfill management -
random landfill - landfill
evaluation -
rehabilitation - Al-
Bayda city landfill..

ABSTRACT:

The city of Al-Bayda in the Libyan state suffers from the problem of the lack of a safe sanitary landfill for disposing of solid waste, as the current landfill is considered an open landfill that does not comply with environmental specifications and standards, and since the city has witnessed remarkable population and urban growth and the resulting increase in the production of waste that is Dispose of in landfill, the environmental and health risks that accompany it require taking the necessary measures to address this problem and preparing a study to evaluate the process of managing and operating this dump, determine the extent of its suitability, and work to mitigate the environmental impacts resulting from it by rehabilitating it, this is a process that must be carried out according to a specific methodology to help develop the most appropriate options and solutions, technology to reduce its environmental impacts to the maximum extent for this purpose, one of the internationally approved approaches used by the United Nations Environment Program (UNEP) was used to evaluate the risks resulting from waste dumps in developing countries and support the decision to determine the most appropriate options for conducting treatment and rehabilitation, based on the level of risks resulting from the landfill. this tool is known as (INTEGRATED RISK BASED APPROACH), (IRBA) which is a decision- making tool to determine the possibility of rehabilitating and reclaiming waste landfills, in which a group of characteristics is measured so that each characteristic has its own specific weight based on the strength of its impact and the degree of risk it poses, and the total weights distributed are On 27 properties It is 1000, and based on the measurements made for each characteristic, its intensity on the sensitivity index is determined, which ranges between (0 - 1), so that zero represents the lack of intensity of the effect or the absence of the characteristic measured on the sensitivity index, while the correct one represents the maximum intensity on the sensitivity scale, For 27 properties, the final value is The cumulative sum of the results of multiplying the weight of the characteristic by the amount of sensitivity to all studied variables. Based on this sum, the obtained result is evaluated to determine the level of risk resulting from the landfill and suggest the appropriate recommended procedure, through which it became clear that the total sum of the risk index of the (IRBA) methodology in a city landfill the Al-Bayda one was An amount of (602.32) and this value, according to the risk assessment criteria for landfills, indicates the possibility of a high risk and the need to close the landfill even though there are no more landfills in the area. According to the guide issued by the National Solid Waste Management Committee of the Japan International Cooperation Agency regarding the lock Safe waste disposal sites, the rehabilitation and safe closure processes that are compatible with the Al Bayda City landfill include stabilizing critical slopes and slopes, erecting retaining barriers, implementing a final cover for the landfill's surface, implementing rainwater drainage facilities, gas disposal wells, a leachate collection pond, and constructing a fence around the landfill's perimeter, And warning signs there is a guard gate at the main entrance.

تقييم عملية إدارة مكب النفايات الصلبة بمدينة البيضاء ودراسة طرق إعادة تأهيله وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عنه

قاسم عبد القادر بالقاسم¹، باسط امبارك سعيد احويريش²

1. قسم الهندسة البيئية، أكاديمية الدراسات العليا، البيضاء، ليبيا؛ 2. كلية الموارد الطبيعية، جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا.

المستخلص:

الكلمات المفتاحية:

ادارة المكبات، اعادة التأهيل، المكب العشوائي، تقييم المكبات، مكب مدينة البيضاء.

عانى سكان مدينة البيضاء بالدولة الليبية من مشكلة عدم توفر مكب صحي آمن للتخلص من المخلفات الصلبة، حيث ان المكب الحالي يعتبر مكب مفتوح لا يتطابق مع المواصفات والمعايير البيئية، وبما ان المدينة شهدت نمواً سكانياً وعمرانياً ملحوظاً، وما ترتب على ذلك من زيادة في إنتاج النفايات التي يتم التخلص منها في المكب، وما يُصاحبها من اخطار بيئية وصحية، مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، واعداد دراسة لتقييم عملية إدارة وتشغيل هذا المكب و تحديد مدى صلاحيته، والعمل على تخفيف الآثار البيئية الناتجة عنه بأعاده تأهيله، وهي عملية يجب أن تتم وفق منهجية مُحددة للمساعدة على وضع أنسب الخيارات والحلول التقنية للتخفيف من آثاره البيئية لأقصى درجة؛ ومن اجل ذلك تم الاستعانة بأحد المناهج المُعتمدة دولياً والمستخدمة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لتقييم المخاطر الناتجة عن مكبات النفايات بالدول النامية، ودعم القرار لتحديد أنسب الخيارات لأجراء المعالجة والتأهيل بناءً على مستوى المخاطر الناتجة عن المكب، وهذه الأداة تعرف باسم (النهج المتكامل القائم على المخاطر) واختصاراً (INTEGRATED RISK BASED APPROACH) (IRBA) وهي عبارة عن أداة لصنع القرار لتحديد إمكانية إعادة تأهيل واستصلاح مكبات النفايات، وفيها يتم قياس مجموعة من الخصائص بحيث يكون لكل خاصية وزن مُحدد خاص بها بناءً على قوة تأثيرها ودرجة الخطورة التي تشكلها، و يكون اجمالي الأوزان الموزعة على 27 خاصية هو 1000، وبناءً على القياسات التي يتم إجراؤها لكل خاصية يتحدد مقدار شدتها على مؤشر الحساسية والذي يتراوح بين (0 - 1)، بحيث يُشكل الصفر انعدام شدة التأثير او عدم وجوده للخاصية المُقاسة على مؤشر الحساسية، اما الواحد الصحيح فإنه يشكل الشدة القصوى على مقياس الحساسية، وبالنسبة لعدد 27 خاصية فإن القيمة النهائية هي عبارة عن المجموع التراكمي لنواتج حاصل ضرب وزن الخاصية في مقدار الحساسية لجميع المتغيرات المدروسة، وبناءً على هذا المجموع يتم تقييم النتيجة المتحصل عليها لمعرفة مستوى الخطر الناتج عن المكب واقتراح الاجراء المناسب الموصي به، والتي أتضح من خلالها أن المجموع الكلي لمؤشر المخاطر لمنهجية (IRBA) في مكب مدينة البيضاء كان بمقدار (602.32)، وهذه القيمة وفقاً لمعايير تقييم الخطورة للمكبات تشير الى احتمالية وجود خطر مرتفع والحاجة الى إغلاق المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة. ووفقاً للدليل الصادر عن اللجنة الوطنية لإداره المُخلفات الصلبة التابعة لوكالة التعاون الدولي اليابانية بخصوص القفل الآمن لمواقع التخلص من النفايات، فإن عمليات التأهيل والقفل الآمن الذي يتوافق مع مكب مدينة البيضاء يتضمن تثبيت المنحدرات والميول الحرجة، وإقامة الحواجز الساندة، وتنفيذ غطاء نهائي لسطح المكب، وتنفيذ مرافق تصريف مياه الامطار وآبار التخلص من الغازات، وبركة تجميع السائل الراشح، وإنشاء سياج على مُحيط المكب، ولوحات تحذيرية، وبوابة حراسة على المدخل الرئيسي.

المقدمة:

تعد مشكلة التخلص من النفايات الصلبة واحدة من أبرز التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث، حيث أنه ومع تزايد عدد السكان ووتيرة التنمية الاقتصادية والتي أدت إلى زيادة إنتاج النفايات بشكل كبير، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتخلص منها بطرق صحية وآمنة ومستدامة، وتعد واحدة من أكثر أساليب التخلص من النفايات الصلبة استخدامًا وانتشارًا في العديد من الدول النامية هي المكبات المفتوحة .

أن المكبات المفتوحة هي عبارة عن أماكن يتم رمي النفايات الصلبة فيها بطريقة غير منظمة وبدون أي إجراءات تحمي البيئة، حيث تعتمد العمليات التشغيلية بالمكب المفتوح على رمي النفايات في مواقع محددة في الهواء الطلق دون استخدام تقنيات تبطين أو عزل للمواد الضارة، وعادة ما يتم توزيع النفايات في المكب بشكل يتيح لها التعرض للهواء الطلق، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية وتحلل بيولوجي للنفايات، ويؤدي في النهاية إلى إنتاج غازات سامة ومواد ملوثة تتسبب في تلوث الهواء، والتربة، والمياه الجوفية (مبارك وآخرون، 2022).

بالإضافة إلى التأثيرات البيئية، تؤثر المكبات المفتوحة أيضًا على الصحة العامة والمجتمعات المحلية، ويُعتبر التلوث الناتج عن المكبات للمياه الجوفية مصدرًا رئيسيًا للتلوث المائي، مما يؤدي إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على صحة السكان المحليين الذين يعتمدون على هذه المياه للاستخدام اليومي؛ كما أن تأثير المكبات المفتوحة على الصحة العامة يمكن أن يكون على شكل زيادة في حالات الأمراض المعدية والتسمم، والتأثير على جودة الهواء والمخاطر الصحية المرتبطة بها، بالإضافة إلى ذلك، يُعاني السكان المحليون الذين يعيشون بالقرب من المكبات المفتوحة من ظروف حياتية غير صحية وظروف اجتماعية صعبة، بما في ذلك انتشار الروائح الكريهة والحشرات والحيوانات وناقلات الأمراض وما يصاحبها من تأثيرات ضارة وعدم الراحة النفسية (بالحسن وآخرون، 2019)، لذلك، تشكل عملية تقييم إدارة المكب المفتوح ودراسة طرق إعادة تأهيله وسيلة مهمة للحد من الآثار السلبية التي يسببها للبيئة وللصحة العامة، وتحديًا هامًا للجهات المسؤولة عن عملية إدارة المخلفات الصلبة، وإن الفهم الدقيق للتأثيرات البيئية والاجتماعية للمكبات المفتوحة وتطوير استراتيجيات فعالة للحد من هذه التأثيرات، يُمكن أن يُساهم في تحسين إدارة النفايات الصلبة والحد من التلوث البيئي وتعزيز الصحة العامة في المناطق المتأثرة من وجودها (الياسرى، 2015).

مشكلة الدراسة:

على الرغم من النمو السكاني المتزايد بمدينة البيضاء وتوسعها العمراني، فإنه لم يتم تطوير الخدمات المتعلقة بإنشاء مكبات آمنة وصحية تراعي الشروط والمواصفات البيئية لإدارة المخلفات الصلبة، وظلت تعتمد على التخلص غير السليم من النفايات الصلبة عن طريق الألقاء في مكب النفايات المفتوح المتاخم للمدينة من الناحية الجنوبية.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم عملية إدارة وتشغيل مكب النفايات الصلبة بمدينة البيضاء، وتقييم مدى صلاحيتها وفق المواصفات والمعايير البيئية، وتحديد أهليته لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وكذلك تخفيف وتقليل الآثار السلبية على السكان والبيئة المحيطة بالمكب، بأعداد مقترحات فنية تتضمن معايير استصلاحه وإعادة تأهيله والحد من المخاطر الناتجة عنه .

أهمية الدراسة :

تتبع أهمية هذه الدراسة في كونها ستُساهم في تقييم إدارة وتشغيل المكب، والتي تعتبر عملية مهمة لضمان السيطرة على الآثار السلبية الناتجة عنه، وتحسين الوضع البيئي بمنطقة المكب، وكذلك تُساهم في تقديم انسب الحلول والمقترحات التنفيذية للحد من

الأثار الضارة على الصحة والبيئة، والتي حتما ستساعد المسؤولين وصانعي القرار للسيطرة على الصعوبات الحالية وتدارك أي مشاكل مستقبلية قبل وقوعها .

الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت الى موضوع مكبات المخلفات الصلبة، وتناولته من زوايا مختلفة من حيث الزمان والمكان، والتي منها الدراسات الآتية: دراسة إعادة تأهيل مكبات النفايات الصلبة العشوائية (حالة الدراسة: مكب صافيتا - محافظة طرطوس) (العلی، 2018)، والذي تمت فيه دراسة حالة مكب صافيتا العشوائي وتم من خلالها اعداد دراسة هندسية بيئية واقتصادية تتضمن معايير ودلائل لعملية الاستصلاح المقترحة لإعادة تأهيل المكب، حيث تم فيها


استخدام الخرائط والمعلومات لمنطقة المكب والتي تم جمعها من البلديات والمديريات ذات الصلة، والتي أجري الباحث من خلالها التحاليل والدراسات الحقلية للتربة في الموقع ودراسة الجدوى الاقتصادية، ثم اقتراح برنامج استصلاح المكب ومن ثم إغلاقه . ودراسة أخرى أجريت عن الأثار البيئية لمكب القمامة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة طبرق (بالحسن وآخرون، 2019)، حيث تناولت الدراسة مشاكل إدارة المخلفات الصلبة، خاصة المخلفات المنزلية على مستوى المدينة، ثم وضحت الدراسة من خلال استمارة الاستبيان اهم الاضرار والامراض التي يتعرض لها السكان القاطنين بجوار المكب، ومدى الاضرار التي يلحقها دُخان المكب بالأحياء الواقعة بجواره، وقد توصلت الدراسة الى نتائج وتوصيات هامة سئسهم في الحد من تفاقم مشكلة التلوث الناتجة عن المكب.

ودراسة أخرى بعنوان تقييم آلية إدارة النفايات لمكب الشليوني جنوب شرق مدينة المرح واثرة على السكان (مبارك وآخرون، 2022)، حيث ناقشت هذه الدراسة تقييم آليات إدارة النفايات لموقع مكب الشليوني جنوب شرق مدينة المرح واثرة على السكان، وأيضاً تقييم آليات إدارة النفايات الصلبة ومعرفة الأثار البيئية والصحية الناتجة عن المكب، حيث اعتمدت الدراسة على عدة مناهج وأساليب منها المنهج الوصفي التحليلي، والأسلوب الكمي التحليلي، ومنهج مسح العينة، وتم الاعتماد على استمارة الاستبيان والمقابلات الشخصية للسكان المقيمين بالقرب من المكب .

كما أجريت دراسة أخرى عن تقييم واقع مكبات النفايات العشوائية في محافظة اللاذقية ودراسة إمكانية إعادة تأهيلها (شاهين وآخرون، 2023)، حيث تطرقت الدراسة الى تقييم إمكانية إعادة التأهيل ومستوى المخاطر لمكب البصة، وذلك بالاعتماد على النهج المتكامل القائم على تحليل المخاطر .

مكان إجراء الدراسة:

1- الحد المكاني: يقع مكب النفايات الصلبة بمدينة البيضاء في الناحية الجنوبية للمدينة وبشكل متاخم لها، ويبعد عن مركز المدينة حوالي 2600 م، وعلى ارتفاع يصل الى حوالي 600 م من سطح البحر، ويستقر على سفح جبلي، كما تتراكم النفايات التي يتم إزاحتها من الاعلى وتستقر على المنحدر الجبلي نزولاً باتجاه الوادي المجاور للمكب والذي يعتبر أحد تفرعات وادي الكوف، كما هو مواضح بالصورة الجوية المرفقة شكل رقم (1)، ويقع المكب ضمن منطقة ذات تضاريس جبلية ومجاري أودية ومرعى وغابات.



شكل رقم (1) يبين صورة جوية لموقع المكب مميزة بدبوس اصفر (باستخدام برنامج Google Earth Pro)

المواد وطرق العمل:

وتنقسم منهجية الدراسة الى قسمين هما:

الجانب النظري: سيتم اعتماد المنهج الوصفي في الجانب النظري من الدراسة، وذلك بمراجعة الكتب والتقارير ووثائق مشاريع المكبات والدراسات السابقة والمقالات العلمية والمخططات والخرائط والتصاميم واللوائح والمواصفات الفنية والتشريعات المتعلقة بموضوع البحث.

الجانب العملي: سيتم استخدام منهج دراسة الحالة لتحقيق الدراسة الميدانية والعملية، من خلال الملاحظات المباشرة والزيارات والمُعاینات الميدانية والمُشاهدات لموقع المكب، وجمع المعلومات الحقلية، وجمع المعلومات والاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالمكب، بالإضافة لاستعراض بعض التقارير والمشاريع حول إدارة وتشغيل المكب والمكبات المماثلة في ليبيا والبلدان النامية.

وكذلك تم الاستعانة في هذه الدراسة بأداة مُستخدمة على نطاق واسع في العديد من الدول والمنظمات الدولية، والتي من أبرزها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وهذه الأداة هي النهج المتكامل المبني على المخاطر (IRBA)، والذي قام بتطويره كوربان عام 2005 م (Kurian, et al., 2005)، وانتهجته العديد من الدول والمؤسسات في عملية تقييم مكبات النفايات ودعم اتخاذ القرار في عملية إعادة تأهيلها وأغلاقها وتحديد أنسب الطرق للتعامل معها، حيث أن هذا الأسلوب يتميز بفاعليته وسهولة تطبيقه، لكونه يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية لبناء القرار السليم، وعلى مدار عشرين عاماً منذ صدور هذا النهج لايزال يُستخدم حتى الآن بفاعلية كبيرة.

وخلال وقائع مؤتمر سردينيا 2005، والندوة الدولية العاشرة لإدارة النفايات ومكبات النفايات، في سي - مارغريتا دي بولا -

كالياري- إيطاليا، خلال 3-7 أكتوبر 2005 م، قدم كوريان. ج. س. ايساكو وآخرون، بحثهم حول أداة صنع القرار لأعاده تأهيل مكبات النفايات في البلدان النامية.

ويتضمن تصميم هذه الأداة مجموعة من الخصائص (Attributes)، والتي تم أخذها بعين الاعتبار في عملية تحليل المخاطر، وهي عبارة عن 27 خاصية مصنفة في ثلاث مجموعات، تشمل مجموعة الخصائص الجيولوجية والجغرافية والهيدرولوجية للموقع وتتضمن 20 خاصية، ومجموعة خصائص النفايات وتتضمن 4 خواص، اما بالنسبة لخصائص العُصرة فهي تشمل 3 خواص وكما هو موضح في الجدول رقم (1).

في هذه الأداة يكون لكل مُتغير (خاصية) وزن مُحدد خاص بها بناء على قوة تأثيرها ودرجة الخطورة التي تشكلها، بحيث يكون اجمالي الاوزان الموزعة على 27 خاصية هو 1000، وبناءً على القياسات التي يتم اجراؤها لكل خاصية يتحدد مقدار شدتها على مؤشر الحساسية والذي يتراوح بين (0 - 1)، بحيث يُشكل الصفر انعدام شدة التأثير او عدم وجوده للخاصية المُقاسة على مؤشر الحساسية، اما الواحد الصحيح فهو يُشكل الشدة القصوى على مقياس الحساسية، وبالنسبة لعدد 27 خاصية فأن القيمة النهائية هي عبارة عن المجموع التراكمي لنواتج حاصل ضرب وزن المُتغير او الخاصية في مقدار الحساسية (مؤشر الحساسية) لجميع المتغيرات المدروسة، و بناءً على هذا المجموع يتم تقييم النتيجة المُتحصل عليها لمعرفة مستوى الخطر الناتج عن المكب، واقتراح الاجراء المُناسب المُوصي به وذلك وفق الجدول رقم(2).

يتم حساب مؤشر المخاطر (RI) وفق المعادلة الآتية:

$$RI = \sum_{i=1}^n W_i \cdot S_i$$

حيث: W_i : وزن المتغير او الخاصية ويتراوح بين (0 - 1000).

S_i : مؤشر الحساسية للمتغير او الخاصية ويتراوح بين (0 - 1).

RI: مؤشر المخاطر ويتراوح بين (0 - 1000).

- خطوات قياس المتغيرات (السمات) الواردة في أداة تقييم المخاطر:

يتم القيام بأعمال مسح الموقع لجمع معلومات مُحددة، مثل تاريخ التشغيل، وأنواع النفايات التي تم التخلص منها، وكمياتها وخصائصها الفيزيائية، وتقييم خصائص مكب النفايات، مثل عمق وخواص النفايات الصلبة، ودرجة الضغط الذي تعرضت له (الكثافة)، ونوع النفايات داخل الموقع بحيث تشمل العناصر المُشكلة لأداة صنع القرار بناء على تقييم المخاطر، وتم قياس الخصائص الدالة على المخاطر بالاعتماد على البيانات الواردة ضمن الادبيات مثل الكتب والبحوث والمجلات المحكمة، وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية، والتقارير الصادرة من الهيئات الحكومية حول موضوع البحث، وأيضاً الاعتماد على المواصفات واللوائح والمعايير المرجعية المُتعلقة بتطوير وتأهيل مكبات النفايات، والبيانات التي تم الحصول عليها من خلال المُلاحظة ومُراقبة الأنشطة واجراء المُقابلات والتحققات مع مسؤولي المكبات وأعمال النظافة العامة بالبلدية، والمختصين العاملين بمؤسسات الدولة المختصة بحماية البيئة وإدارة النفايات الصلبة، وكذلك بأجراء التجارب والقياس المُباشر للخصائص الهندسية والمساحية وذلك حسب كل مُتغير (خاصية).

الجدول رقم (1) يوضح وزن المتغيرات وحساسيتها وفق لمؤشر تقييم المخاطر (Kurian, et al., 2005)

ر.م	مؤشر الحساسية				وزن المتغير (الخاصية)	المتغير (الخاصية)
	1.0-0.75	0.75-0.50	0.50-0.25	0.25-0.0		
معايير خاصة بالموقع						
1.	1000 >	2500-1000	5000- 2500	5000 <	69	المسافة بين المكب وأقرب مصدر للمياه بالمتر (م)
2.	20 <	20 - 10	10 - 3	3 >	64	عمق النفايات بالمتر (م) .
3.	20 <	20 - 10	10 - 5	5 >	61	مساحة المكب بالهكتار .
4.	3 >	10 - 3	20 - 10	20 <	54	عمق المياه الجوفية بالمتر (م) .
5.	10 <	10.0 - 1.0	1.0 - 0.1	0.1 >	54	نفاذية التربة (6-1×10 [^] سم/ الثانية).
6.	غير قابلة للشرب	قابلة للشرب اذا لم يوجد بدائل	قابلة للشرب	ليست مصدر قلق	50	جودة المياه الجوفية.
7.	5 >	10 - 5	25 - 10	25 <	46	المسافة الى البيئات الحرجة مثل الأراضي الرطبة والغابات المحمية بالكيلومتر (كم) .
8.	5 >	10 - 5	20 - 10	20 <	46	المسافة الى أقرب مطار بالكيلومتر (كم).
9.	500 >	1500 - 500	8000 -1500	8000 <	41	المسافة بين المكب وجسم اقرب مسطح مائي بالمتر (م) .
10.	15 - 0	30 - 15	50 - 30	50 <	41	نوع التربة (نسبة الطين) %.
11.	20 <	20 - 10	10 - 5	5 >	36	عمر الموقع للاستخدام المستقبلي (بالسنوات).
12.	< 50 % نفايات خطيرة	50% نفايات بلدية صلبة + 50% نفايات خطيرة	75% نفايات بلدية صلبة + 25% نفايات خطيرة	100% نفايات بلدية صلبة	30	نوع النفايات (النفايات الخطرة% / نفايات الصلبة%).
13.	6 [^] 10<	6 [^] 10- 5 [^] 10	5 [^] 10- 4 [^] 10	10 [^] 4>	30	اجمالي كمية النفايات في الموقع (بالطن).
14.	1000 <	1000 - 500	500 - 250	250 >	24	كمية النفايات التي يتم التخلص منها (طن/ اليوم).
15.	300>	600 - 300	1000 - 600	1000 <	21	المسافة الى اقرب قرية في اتجاه الرياح السائدة (م)
16.	10>	30 - 10	100 - 30	100 <	16	قابلية الفيضان (فترة الفيضان بالسنوات).
17.	250 <	250-125	125-25	25>	11	هطول الأمطار السنوي في الموقع (سم/سنة).
18.	5 >	10 - 5	20 - 10	20 <	7	البعد عن المدينة بالكيلومتر (كم).
19.	قبول الاغلاق وإعادة التأهيل	قبول الاغلاق	قبول إعادة التأهيل	عدم وجود مخاوف	7	القبول العام.
20.	0.1 <	0.1- 0.05	0.05-0.01	0.01>	3	جودة الهواء المحيط (نسبة غاز الميثان بالهواء) CH4%.
معايير خاصة بخصائص النفايات في المكب						
21.	30<	30 - 20	20 - 10	10 >	71	محتوى النفايات الخطرة %
22.	100 - 60	60 - 30	30 - 10	10 >	66	الجزء القابل للتحلل من النفايات في الموقع(%)
23.	10 >	20 - 10	30 - 20	30 <	58	عمر النفايات بالمكب (بالسنوات).
24.	40 <	40 - 20	20 - 10	10 >	26	رطوبة النفايات في الموقع (%).
معايير خاصة بالمادة الراشحة (العصارة)						
25.	100 <	100 - 60	60 - 30	30 >	36	BOD مللي جرام / لتر.
26.	500 <	500 - 350	350 - 250	250 >	19	COD مللي جرام / لتر.
27.	4000 <	4000-3000	3000-2100	2100 >	13	TDS مللي جرام / لتر.

جدول رقم (2) معايير تقييم الخطورة للمكبات على أساس مؤشر الخطر المحتمل (Kurian, et al., 2005)

مؤشر المخاطر (RI) وهو المجموع التراكمي لحاصل ضرب أوزان المتغيرات في حساسيتها	تقييم المخاطر (تقييم درجة المخاطر الناتجة عن المكب)	الإجراءات الموصى بها
1000 - 750	عالي جدا	اغلاق المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة واتخاذ الإجراءات العلاجية للتخفيف من الآثار البيئية.
749 - 600	عالي	اغلاق المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة ، والعلاج والتأهيل يكون اختياري .
599 - 450	متوسط	إعادة التأهيل الفوري للمكب وتحويله الى مكب نفايات مستدام .
449 - 300	منخفض	ترقية وتطوير المكب (إعادة تأهيل المكب وتحويله الى مكب نفايات مستدام على مراحل).
300 >	منخفض جدا	الموقع ملائم ويصلح كمكب نفايات في المستقبل .


النتائج:

نتائج أداة اتخاذ القرار المبني على أساس النهج المتكامل لتقييم المخاطر (IRBA):

أن تقييم صفات وخواص مكب النفايات بمدينة البيضاء وما يقابلها من مؤشرات، والموضحة في الجدول رقم (3)، والتي يتضح من خلالها أن المجموع الكلي لمؤشر المخاطر لمنهجية (IRBA) كان بمقدار (602.32)، وهو عبارة عن الناتج النهائي للمجموع التراكمي لوزن الخاصية مضرراً في مؤشر الحساسية وفق القياس المتعلق بكل خاصية، وهذه القيمة وفقاً للجدول رقم (2) والذي يُبين معايير تقييم الخطورة للمكبات على أساس مؤشر الخطر المحتمل، حيث تشير هذه القيمة الى احتمالية وجود خطر مُرتفع والحاجة الى اغلاق المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة وفق المعايير الموضحة بالجدول المذكور. حيث يتضح من خلال عملية التقييم وجود قصور في العمليات التشغيلية بمكب نفايات البيضاء، يترتب عليها تبعات فنية واقتصادية وبيئية كبيرة عند الرغبة بالقيام بأعمال المعالجة وأعادة التأهيل واغلاق المكب، نتيجة تراكم النفايات التي تم ازاحتها نزولاً الى مجرى الوادي، حيث لجأت الجهة المسؤولة عن تشغيل المكب لذلك من اجل خلق حل سهل و رخيص وسريع لغرض توسيع منطقة تفرغ ورمي القمامة على حساب البيئة المجاورة، وهذا بدوره خلق مشكلة فنية كبيرة، وهذه المشكلة الفنية تمثلت في رفع تكاليف تأهيل واستصلاح المكب لغرض إغلاقه، عوضاً عن المشاكل البيئية الأخرى والتي قد تؤدي الى آثار بيئية وخيمة على المدى البعيد، حيث أن التصرفات الحالية تُساعد بشكل كبير على سرعة انتقال الملوثات الناتجة عن النفايات وتسربها للوسط البيئي المحيط بالمكب، وبالأخص للملوثات التي لديها خصائص التراكم الحيوي مثل المعادن الثقيلة والملوثات التي لديها خصائص مُسرطنة (الياسري، 2015)؛ ان دفع النفايات وجعلها تتراكم وتتجمع نزولاً على المنحدرات الى أسفل الوادي أدى الى تشكيل كتلة هائلة من النفايات، وهذا بدوره يؤدي الى مُشكلتين رئيسيتين؛ أولها هي أن تلك الكمية الضخمة المُتراكمة على مُنحدر الوادي والذي يتميز بميولة الشديدة سوف تُعاني من مشاكل عدم الثبات وعدم الاستقرار ومخاطر حدوث الانهيارات، مما يُلقى أعباءه على عملية إعادة التأهيل، وثانيها ان تلك النفايات يحدث بها تفاعلات كيميائية مُختلفة وتحلل بيولوجي، مما يؤدي الى تكوين العديد من الملوثات والمواد السامة والتي في وضعها الحالي يكون من السهل عليها الانتقال بواسطة جريان المياه السطحية في موسم الأمطار والفيضانات، وهبوطها بفعل قوى الجاذبية الأرضية الى مجرى الوادي، وكذلك نزول السائل الراشح (العصاره) الى مجرى الوادي، حيث تتلاقى وتختلط مع مياه الصرف الصحي القادمة من منطقة الغريقة لتشكل بُحيرة من السوائل الملوثة التي تتدفق عبر الوادي، والشكل رقم (2) يوضح تشكل بُحيرة من السوائل الملوثة لخليط من العصاره ومياه الصرف الصحي.

الجدول رقم (3) يوضح نتائج قياس المتغيرات وحساسيتها لمكب نفايات البيضاء

ر.س	المتغير (الخاصية)	وزن المتغير (الخاصية)	قياس الخاصية	مؤشر الحساسية	النتيجة
معايير خاصة بالموقع					
1.	المسافة بين المكب وأقرب مصدر للمياه بالمتر (م)	69	600 م	0.85	58.65
2.	عمق النفايات بالمتر (م) .	64	6.2 م	0.40	25.60
3.	مساحة المكب بالهكتار .	61	7.11 هكتار	0.36	21.96
4.	عمق المياه الجوفية بالمتر (م) .	54	600 م	0.00	0.00
5.	نفاذية التربة (1×10^{-6} سم/ الثانية).	54	$10 \times 12.76 \times 10^{-6}$ سم/ ث	1.00	54.00
6.	جودة المياه الجوفية	50	قابلة للشرب	0.35	17.50
7.	المسافة الى البيئات الحرجة مثل الأراضي الرطبة والغابات المحمية بالكيلومتر (كم) .	46	صفر (كم)	1.00	46.00
8.	المسافة الى أقرب مطار بالكيلومتر(كم).	46	17.82 كم	0.31	14.26
9.	المسافة بين المكب وجسم اقرب مسطح مائي بالمتر (م).	41	صفر (كم)	1.00	41.00
10.	نوع التربة (نسبة الطين) %.	41	12.7 %	0.80	32.80
11.	عمر الموقع للاستخدام المستقبلي (بالسنوات).	36	(5 - 10) سنوات	0.50	18.00
12.	نوع النفايات (النفايات الخطرة % / لنفايات الصلبة %).	30	MSW %75 + HW %25	0.50	15.00
13.	اجمالي كمية النفايات في الموقع (بالطن).	30	198369 طن	0.78	23.40
14.	كمية النفايات التي يتم التخلص منها (طن / اليوم).	24	300 طن / اليوم	0.30	7.20
15.	المسافة الى اقرب قرية في اتجاه الرياح السائدة بالمتر (م) .	21	1000 م	0.25	5.25
16.	قابلية الفيضان (فترة الفيضان بالسنوات).	16	10 سنوات	0.75	12.00
17.	هطول الأمطار السنوي في الموقع (سم/سنة).	11	51.8 سم / السنة	0.32	3.52
18.	البعد عن المدينة بالكيلومتر (كم).	7	0.25 كم	1.00	7.00
19.	القبول العام	7	اغلاق المكب مع إعادة تأهيله	1.00	7.00
20.	جودة الهواء المحيط (نسبة غاز الميثان بالهواء) CH4%.	3	0.02	0.35	1.05
معايير خاصة بخصائص النفايات في المكب					
21.	محتوى النفايات الخطرة %	71	21 %	0.53	37.63
22.	الجزء القابل للتحلل من النفايات في الموقع(%)	66	68 %	0.80	52.80
23.	عمر النفايات بالمكب (بالسنوات).	58	64 سنة	0.25	14.50
24.	رطوبة النفايات في الموقع (%)	26	36%	0.70	18.20
معايير خاصة بالمادة الراشحة (العصاره)					
25.	BOD مللي جرام / لتر	36	450 مجم / لتر	1.00	36.00
26.	COD مللي جرام / لتر	19	3260 مجم/ لتر	1.00	19.00
27.	TDS مللي جرام / لتر	13	9740.6 مجم / لتر	1.00	13.00
					المجموع
					602.32



شكل رقم (2) يوضح تشكل بحيرة من السوائل الملوثة لخليط من العصارة ومياه الصرف الصحي

– مناقشة النتائج ومقترحات إعادة التأهيل:

من خلال النتائج المُتحصّل عليها من دراسة عملية تقييم مكب النفايات بمدينة البيضاء، وفق النهج المتكامل القائم على المخاطر (IRBA)، وذلك من خلال الجدول رقم (4)، الذي يوضح نتائج قياس المُتغيرات وحساسيتها، حيثُ يتضح من خلاله ان هناك بعض الخصائص المقاسة لها درجة حساسية عالية، وبالتالي فإن درجة تأثيرها يكون شديد، مما يدل على مقدار الخطورة العالي لتلك الخصائص، والتي يجب إيلائها عناية خاصة عند تصميم عمليات إعادة التأهيل والقلق الآمن، وبالتالي ستكون من أولويات بنود عمليات إعادة التأهيل للمكب، بحيث تُراعى الخصائص الأكثر تأثيراً من خلال عملية الاستصلاح والتأهيل، و لتقليل وخفض المخاطر لأقصى درجة وأقل تكلفة ممكنة، ومن اجل تنفيذ ذلك الغرض تم إجراء عملية تحليل لتلك النتائج و كما يلي:

أولاً: - الخصائص ذات التأثير من الشديد الى الأقصى درجة على مؤشر المخاطر والتي كانت حساسيتها بقيمة بين (0.95 - 1.0): وهذا يعنى أن شدتها كانت من (95% - 100%) وهي:

1- نفاذية الأرض المُكونة لقاعدة المكب: حيثُ اتضح من خلال الدراسة أن خاصية النفاذية للتكوينات الجيولوجية لأرضية المكب عالية، مما يؤدي لوجود تهديد كبير لاحتمالية تسرب المُلوثات للمياه الجوفية، وللاحتياط من هذه المشكلة يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

. تنفيذ آبار مُراقبة في مُحيط منطقة المكب لمُراقبة المياه الجوفية، وذلك من خلال أخذ عينات من مياه تلك الآبار بشكل دوري، للتأكد من سلامة خزان المياه الجوفية في المنطقة وضمان عدم وصول الملوثات إليه، ومن أجل ذلك يقترح تنفيذ وحفر عدد (3) آبار مراقبة على عمق (600) م كحد أدنى، وذلك وفقاً لأعماق المياه الجوفية الخاصة بالمنطقة (العلي، 2018).

ونظراً لكون المكب مردوم بالنفايات بمتوسط ارتفاع يصل الى (6.2) م، وحيثُ انه من الصعب التعامل مع مكبات النفايات المُمتلئة والتي لا يُمكن الوصول الى أرضيتها من أجل عمليات التثبيت، فإن البديل يكون بالتركيز على الغطاء العلوي لمنع تسرب مياه الامطار الى كتلة النفايات المظمورة، والتحكم في مياه السيول والمياه السطحية وتصريفها بعيداً عن كتلة النفايات، وكذلك تجميع السائل الراشح (العصارة) من كتلة النفايات (شاهين وآخرون، 2023).

2- المسافة الى البيئات الحرجة: حيث يقع المكب بمنطقة بيئات حرجة تتمثل في الغابات، مما يؤدي الى تدهور الغطاء النباتي في منطقة المكب، بسبب التلوث الناتج عنه، ولأن المنطقة المتاخمة للمكب هي عبارة عن وادي، ويُمثل مجرى مائي رئيسي لوادي الكوف، ونظراً لاستغلاله في إزالة النفايات إلية، مما يُهدد بمخاطر بيئية كبيرة من احتمالية تسرب السائل الراشح(العصارة) الهابط بفعل الجاذبية الى مجرى الوادي عبر احد الصدوع او الفوالق واختلاطها بالمياه الجوفية، ولاستدراك ذلك يُقترح تنفيذ الحواجز اللوحية المعدنية(Sheet pile) (Kumar,2021)، في منطقة الحزام السفلي للوادي والملاصقة للحافة الجبلية حتى تصل الى طبقة صخرية غير مُنفذة للمياه، مع عمل قناة بجوار الحافة الجبلية في أسفل الوادي يمدد خلالها مواسير مُثقبة من مادة البولي ايثيلين عالي الكثافة(HDPE) (JICA(b),2010)، وتُردم طبقة تصريف من الحصى متوسط التدرج تعمل كمرشح لتصفية وتميرير السائل الراشح للأنايب، وضمان عدم انسدادها بالشوائب، وذلك لضمان عدم تسرب العصارة خلال مجرى الوادي (أبولعجين، 2011).

3- المسافة بين المكب وسطح أقرب جسم مائي: والذي يتمثل بمجرى الوادي المُلاصق للمكب، والذي يجمع وينقل المياه السطحية خلال موسم الامطار، والمُعالجة هنا هي نفسها التي تم توضيحها في الفقرة السابقة.

4- البُعد عن المدينة: نظراً لكون المكب مُلاصق للمدينة، فأن ذلك يرفع مُعدل المخاطر القادمة من المكب وتأثيرها على السكان المُجاورين، ولعل من أهم تلك المخاطر هو الدخان والانبعاثات السامة الناتجة عن احتراق النفايات بالمكب، والتي تُغطي المدينة في أوقات كثيرة من السنة، وان هذه الانبعاثات مُستمرة حتى في فصل الشتاء، مما يجعلها مصدر خطر نتيجة للآثار الصحية السلبية المصاحبة لها، ومن اجل تخفيف تلك الآثار يُقترح اجراء عمليات تأهيل تتمثل بتغطية سطح النفايات بطبقات عازلة، ونظراً لكون اغلب النفايات مُوجودة على منطقة مُحددة باتجاه الوادي، فأن الأمر يتطلب استخدام طرق وتقنيات مُبتكرة لتغطية النفايات وتثبيت المنحدرات، مثل استخدام الشبك المعدني والخرسانة المقذوفة وغيرها من التقنيات (Reddy & Basha,2014).

5- مدى القبول العام للمكب: ومن خلال النتائج يتضح أن الرأي العام يؤيد عملية قفل المكب بعد اجراء عملية إعادة تأهيله، وهذا يعكس الشعور بوجود تهديد على الصحة العامة وتأثر الملكيات الخاصة بمُحيط المكب.

6- المعايير الخاصة بالسائل الراشح (العصارة): حيث تبين ارتفاع مُعدلات كلاً من (BOD) و (COD) و (TDS)، ووصلها الى القيمة القصوى على مقياس المخاطر، مما يدل على ارتفاع نسبة الملوثات بالسائل الراشح الناتج عن النفايات، ومن أجل ذلك يُقترح بالإضافة الى طريقة جمع العصارة المذكورة في الفقرة السابقة رقم (2)، ان يتم بناء خزان تجميع للسائل الراشح بالمنطقة السفلية للمكب وان يتم معالجتها او إعادة ضخها وتدويرها ضمن كتلة النفايات لتعزيز رطوبتها خاصة في الفترات الجافة من أجل تحسين عمليات التحلل البيولوجي للنفايات (Johannsson,1999).

ثانياً: - الخصائص ذات التأثير من العالي الى الشديد، على مؤشر المخاطر والتي كانت حساسيتها بقيمة تتراوح بين (0.75 - 0.95)، وهذا يعنى أن شدتها كانت من (75% - 95%)، وهي تمثل الخصائص التالية بالترتيب:

1 - المسافة بين المكب وأقرب مصدر للمياه: ونظراً لأن أقرب مصدر مياه للشرب يقع على مسافة قريبة نسبياً من المكب، مما يجعله تحت طائلة تأثيراته، لذلك يجب اجراء اختبارات مُنتظمة على ذلك المصدر، للتأكد من عدم تلوثه، وذلك بالإضافة الى الأجراء المذكور سابقاً بخصوص حفر آبار مراقبة.

2 - نوع التربة الأساسية(النسبة المئوية للطين %): ونظراً لكون الطين من المواد ضعيفة النفاذية، ويُعتبر وجوده جيد كمادة عازلة ضد تسرب الملوثات عبر المياه التي ترشح الى المكونات الجوفية، وأن افتقار المكب لتربة عميقة ذات قوام طيني مرتفع يعمل كطبقة حماية بأرضية المكب ضد التسرب، ونظراً الى أن نسبة الطين بسيطة في تكوين تربة المكب (12.7%) فأن أخذ

الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي تسرب جوفي للملوثات يكون ضروري عند إعادة تأهيل المكب، ونظراً لكون المكب مُمتلئاً بالنفايات ولا يُمكن تنفيذ عمليات تطهير لقاعدته من الناحية العملية، فأن الحل يتركز على السيطرة على عملية تجميع السائل الراشح وتغطية سطح النفايات بطبقات تعزلها عن الأمطار والبيئة الخارجية، وذلك لتقليل اكبر قدر مُمكن من تكون السائل الراشح (العُصرة)، ومنع تسرب المياه داخل كتلة النفايات والتي تُعتبر العامل الأساسي لحمل الملوثات ونقلها للأوساط البيئية المُختلفة (JICA(a), 2010).

3- أجمالي كمية النفايات في الموقع بالطن: حيثُ تُشير شدة هذه الخاصية الى أن الكميات المُتراكمة من النفايات أصبحت كبيرة جداً، وما ترتب على ذلك من ممارسات خاطئة تمثلت بإزاحة تلك الكميات الى الوادي المُجاور، وكذلك حرق النفايات في الموقع كمحاولة لترميدها وتخفيض حجمها، مما أدى لارتفاع تلوث الهواء وارتفاع تركيز الجسيمات الضارة بالجو، وكذلك تكون الرماد المحتوي على الملوثات مثل المعادن الثقيلة (العلي، 2018)، ومن اجل ذلك فأن الحل يكمن في عملية إعادة التأهيل للحد من تلك التأثيرات ومن ثم قفل الموقع بشكل آمن بيئياً.

4 - قابلية الفيضان (فترة الفيضان بالسنوات): نظراً لوقوع جزء كبير من كُتلة النفايات على منحدر جبلي نزولاً الى مجرى الوادي، والذي سيؤدي الى حمل النفايات والملوثات بالمياه المُتدفقة الى مسافات طويلة عند جريان الوادي او خلال الفيضانات، مما يُسبب في تلوث كل ما هو في طريقه، ومن أجل ذلك يُقترح في عملية إعادة التأهيل أن يتم توسيع مجرى الوادي في الجزء المُحاذي للمكب من اسفل الوادي، بحيث يتم استخدام جُزء لتنفيذ سدة ركامية تمتد على طول الخط المُحاذي للمكب لحجز ومنع النفايات من الدخول لمجرى الوادي والحيول دون انجرافها مع المياه والسيول المتدفقة خلال موسم الأمطار.

5- المُكونات العضوية (الجزء القابل للتحلل من النفايات): وتتمثل خطورته في كونه يشكل بيئة جيدة لتكاثر الحشرات والقوارض وناقلات الامراض، وكذلك نمو الجراثيم والميكروبات، وايضاً يُستغل من قبل الحيوانات السائبة مما يشكل مصدر لنقل الأمراض، مما يتوجب السيطرة على تلك المشكلة بوضع برنامج إعادة تأهيل يتضمن احدى تقنيات المُعالجة البيولوجية الهوائية (شاهين وآخرون، 2023).

الاستنتاجات:

أن الممارسات التشغيلية الخاطئة بمكب النفايات الصلبة بمدينة البيضاء، ترفع من درجة الصعوبة و التعقيد التي تحتاجها عمليات إعادة التأهيل وتجعل تكلفتها باهضة، ومن المعلوم ان المشاكل التشغيلية للمكبات تؤدي الى صعوبة في عملية اغلاقها بشكل آمن، وان ذلك يعكس الارتباط الوثيق بين مدى صحة وسلامة عمليات تشغيل وأداره المكبات ومدى نجاح عمليات تأهيلها وقفلها بشكل آمن، بل أن الأمر لا يقل أهمية حتى في حالة اختيار مواقع ملائمة وصالحة كمكبات ومطابقة للمعايير البيئية ومصممة بشكل هندسي سليم، حيث لن يُكتب لها النجاح إلا إذا تم أدارتها وتشغيلها بشكل سليم وفق المواصفات والمعايير البيئية، ومن المعروف ان جُزء كبير من عمليات إنشاء وتنفيذ المكبات هي عمليات أدارته وتشغيلية تتم خلال العمر الزمني للمكب، من خلال عمليات مُتعددة تشمل طرح وفرد النفايات في طبقات ورسها وتغطيتها، وحفر الخنادق والخلايا وتمديد مواسير تجميع العُصرة وتركيب شبكة التخُص من الغازات وغيرها من العمليات اللازمة في انشاء المكبات؛ أن مُراجعة العمليات التشغيلية وكيفية أدارة المكب وتوضيح الوضع الراهن لتلك العمليات، يُساعد بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار ويضع أساس سليم لتصميم عمليات إعادة التأهيل والقفل الآمن للمكب والتخفيف من الأثار البيئية والصحية الناتجة عنه.

التوصيات:

1. ضرورة توفير موقع بديل للتخلص من النفايات البلدية الصلبة وبشكل عاجل، ويجب ان يتم اختياره من قبل لجان مُتخصصة، مع مُراعاة المعايير والتشريعات البيئية الخاصة باختيار مواقع المكبات.
2. ضرورة إغلاق المكب الحالي لما يشكله من تهديدات مُحتملة على البيئة والصحة العامة.
3. ضرورة تحسين العمليات التشغيلية الحالية للمكب الى حين توفر الموقع البديل والشروع في عمليات قفل الموقع الحالي .
4. يُمكن الاستفادة من الموقع الحالي بعد عمليات إعادة تأهيله، في تحويله الى محطة وسطية لترحيل النفايات وتوفير تكاليف يمكن ان تتحملها البلدية في شراء الأرض.
5. يجب تنفيذ آبار مُراقبة للتأكد من عدم تسرب المواد الملوثة الناتجة عن المكب الى خزانات المياه الجوفية.
6. عمليات التأهيل والقفل الآمن لمكب مدينة البيضاء يجب ان تتضمن تثبيت المنحدرات، والميول الحرجة، وإقامة الحواجز الساندة، وتنفيذ غطاء نهائي لسطح المكب، وتنفيذ مرافق تصريف مياه الامطار، وآبار التخلص من الغازات، وبركة تجميع السائل الراشح، وإنشاء سياج على مُحيط المكب، ولوحات تحذيرية وبوابة حراسة على المدخل الرئيسي.

المراجع:

- أبو العجين، رامي عبد الحي. 2011. تقييم إدارة النفايات الصلبة في محافظة دير البلح. رسالة ماجستير، قسم الجغرافيا. الجامعة الإسلامية غزة. فلسطين.
- العلي، سناء أحمد. 2018. إعادة تأهيل مكبات النفايات الصلبة العشوائية (حالة الدراسة: مكب صافيتا - محافظة طرطوس). رسالة ماجستير. قسم هندسة النظم البيئية. جامعة تشرين. اللاذقية - سوريا.
- الياسري، كفاية حسن. 2015. موقع الطمر في الصياحية وأثره على المناطق المجاورة. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية / جامعة بابل. العدد (21): 456 - 467.
- بالحسن، عادل إبريك؛ أبو حليقة، عبد العزيز عبد الحكيم وصالح، علي المبروك. 2019. الآثار البيئية لمكب القمامة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة طبرق - دراسة بيئية. مجلة أبحاث. العدد (13): 313 - 348.
- شاهين، هيثم؛ خلوف، نسرين وحلوم، علا. 2023. تقييم واقع مكبات النفايات العشوائية في محافظة اللاذقية ودراسة إمكانية إعادة تأهيلها. مجلة جامعة تشرين. 45 (4): 355 - 373.
- مبارك، عبد المنعم موسى؛ لشهب، سعد رجب والعمروني، ناصر علي. 2022. تقييم آلية إدارة النفايات لمكب الشليوني جنوب شرق مدينة المرح وأثره على السكان. مجلة جامعة السلام الدولية. العدد (13): 167-184.
- JICA(a) (Japan International Cooperation Agency). 2010. Guidebook for Safe Closure of Disposal Sites. National Solid Waste Management Commission (NSWMC). JAPAN.
- JICA (b) (Japan International Cooperation Agency). 2010. Technical Guidebook on Solid Waste Disposal Design, Operation and Management. National Solid Waste Management Commission (NSWMC). JAPAN.
- Johannsson, Lars Mikkel. 1999. Guidance Note on Leachate Management for Municipal Solid Waste Landfills. THE WORLD BANK. Washington D. C. USA.
- Kumar, Manoj (2021). A practical Approach to Design of Sheet Pile Wall Structures. Indian. New Delhi. Notion Press.

Kurian, S Esakku ; Nagendran, R & Visvanathan, C.2005. A decision-Making Tool for Dumpsite Rehabilitation in Developing Countries. Sardinia 2005 Tenth International Waste Management & Landfill Symposium. S Margherit di pula, Caligari. Italy. 3-7 October 2005.

Reddy, Krishna R & Basha, B Munwar. 2014.Slope Stability of waste Dumps and Landfills: state-of- the Art and Future challenges. Proceeding of Indian Geotechnical Conference IGC-2014, December 18- 20 / 2014.Karinada. India.